

Nr:	SMS-76-10A	SMS- Ledningssystem	Utgåva:	Datum:	DP
Titel:	Avvikelse - SMS - Ledningssystem		1	Ändrad: 2021-03-16 Ersätter:	BL

Tillbud och skador / arbetsmiljö

Avvikelse rapport

Nr: 9 År:2022 Händelse – datum 27/5 Klockslag 17:50


Beskriv situationen som orsakar rapporten:

Träning av Eva i hur man fasar in ånggeneratoren (fler deltog). Vid infasning av ånggeneratoren fick vi en black out på grund av att generatorbrytaren slogs till för snabbt efter att spänningsregulatorn satts i auto. Vi var 2 personer som visade och den ene var inte bekant med rutinen att sätta spänningsregulatorn i auto. När man sätter spänningsregulatorn i Auto så blir det en spänningsdipp som man måste vänta ut innan man slår till generatorbrytaren.

Beskriv / Föreslå åtgärder som förhindrar att situationen uppstår igen:

Vid träning vara tydlig att endast en person manövrerar brytarna. Det är inte bråttom. Vi bör ha en skriftlig instruktion över infasningsrutinen som skall gås igenom med de personer som skall utföra infasningen.

Underskrift: År / mån./ dag:22/06/04



Namnförtydligande: Ulf Ackefur

Lämna blanketten till Befälhavaren eller närmaste Chef, för vidare befordran till DP.

Mottagen av DP/sign. BL Datum 2022-06-05

Avvikelsen släckt/avslutad av DP. Sign Datum

DP-notering: Utredning pågår, se vidare DP-rapport nr 05
