

<b>Nr:</b>	SMS-10	<b>SMS- Ledningssystem</b>	<b>Utgåva:</b>	<b>Datum:</b>	<b>DP</b>
<b>Ti- tel:</b>	Avvikelse - SMS - Ledningssystem		1	Ändrad: 2021-03-16 Ersätter:	BL

## Tillbud och skador / arbetsmiljö

### Avvikelse rapport

Nr: . . . . . År: . . . 2023

Beskriv situationen som orsakar rapporten:

Vid gång mot Marstrand lördag 2023-07-22 kl 12:35 ljöd signalen för brandlarm i navigationshytten. Det visade sig att övriga brandklockor inte hade aktiverats. Däremot tjöt larmpanelen. Innan Tch hann kvittera gick larmpanelen tillbaka till normalläge. Även brandlarmet på bryggan upphörde. Orsaken till händelsen kunde inte härledas.  
...

Beskriv / föreslå åtgärder som förhindrar att situationen uppstår igen:

.En genomgång av larmsystemet med avseende på ovanstående måste göras. ..

Underskrift: .... *Göran Ringqvist*.. År / mån./ dag: .2023-07-23.

Namnförtydligande: Göran Ringqvist / Befälhavare .....

**Lämna blanketten till Befälhavaren eller närmaste Chef, för vidare befordran till DP.**

Mottagen av DP.