

<b>Nr:</b>	SMS-10	<b>SMS- Ledningssystem</b>	<b>Utgåva:</b>	<b>Datum:</b>	<b>DP</b>
<b>Titel:</b>	Avvikelse - SMS - Ledningssystem		1	Ändrad: 2021-03-16 Ersätter:	BL

## Tillbud och skador / arbetsmiljö

### Avvikelse rapport

Nr: . 2 . År: . 2021

Beskriv situationen som orsakar rapporten:

Otillräcklig kylning av kondensorn orsakade att vi tappade ångtrycket, vilket i sin tur medförde att maskinens varvtal successivt minskade.

Jag bedömer att fartyget under en kort tid ej var manöverfärdigt. ...

Beskriv / föreslå åtgärder som förhindrar att situationen uppstår igen:

.Se över Maskins driftsrutiner och uppdatera om erforderligt.

Instruera och öva maskinpersonalen. ..

Underskrift: .... *Göran Ringqvist*.. År / mån./ dag: .2021-05-27.

Namnförtydligande: Göran Ringqvist / Befälhavare .....

**Lämna blanketten till Befälhavaren eller närmaste Chef, för vidare befordran till DP.**

Mottagen av DP.