


SÄKERHETSHANDBOK FÖR SÄLLSKAPET ÅNGBÅTEN OCH DESS FARTYG		
S/S BOHUSLÄN		
Sida	Kapitel	Utgåva
2/2	9.1 Tillbud och skador/arbetsmiljö	4
Godkänd av Ordf.	Säkerhetschef	Bfh/Mch/Avd.chef
		Gäller från
		110401
		Författare
		I.P.


Nr: 3 År: 2021

AVVIKELSERAPPORT

Beskriv situationen som orsakar rapporten: På väg till Marstrand. Mellan Sälö Knapp och Långö ropade VTS Marstrand upp oss och meddelade att vår AIS signal försvunnit. Inga åtgärder hade gjorts ombord, som kunde föranleda brottstället.

Beskriv / föreslå åtgärder som förhindrar att situationen uppstår igen: Kontakta Lev. av AIS utrustningen alt. service-firma för undersökning och åtgärdande

Underskrift:  År / mån. / dag: 2021-06-06

Namnförtydligande: Göran Ringqvist
 Lämna blanketten till Befälhavaren eller närmaste Chef, för vidare befordran till säkerhetsansvarig.
 Mottagen av säkerhetsansvarig:  2021-06-06
DP-21-05