

Nr:	SMS-10A	SMS- Ledningssystem	Utgåva:	Datum:	DP
Titel:	Avvikelse - SMS - Ledningssystem		1	Ändrad: 2021-03-16 Ersätter:	BL

## Tillbud och skador / arbetsmiljö

### Avvikelse rapport

Nr: ~~11~~ 8 År: 2021 Händelse – datum 23/8 klockslag 10,30

Beskriv situationen som orsakar rapporten:

En ur intendenturen var på väg ner i maskin för att fråga om besökare kunde komma ner. Hon snavade i lejdaren ner och hamnade med benen fortfarande på lejdaren och kroppen mot maskinstativet. Blev hjälpt av en ur maskinbesättningen.

Kan inte uteslutas att hon kunde ramlat in i maskin som var igång på fullt

Enligt egen uppgift berodde fallet på att ledstång saknas på vänster sida om lejdaren

Beskriv / föreslå åtgärder som förhindrar att situationen uppstår igen:

Uppsättning av ledstång på vänste sida om lejdare

Montera skydd som förhindrar att någon faller in i maskin

Underskrift: År / mån./ dag: 210825

*Mats Jarlos*

Namnförtydligande: Mats Jarlos

Lämna blanketten till Befälhavaren eller närmaste Chef, för vidare befordran till DP.

Mottagen av DP/sign. *[Signature]*

Datum 2021-08-26

Avvikelsen släckt/avslutad av DP. Sign

Datum

DP-notering: